



Orn. 1710.3.2022

MAZOWIECKI
WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR
ZABYTKÓW

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
Biuro Regionalne w Ciechanowie ul. Strażacka 6. 06-400 Ciechanów
tel: (+23) 672 49 52, fax: (+23) 673 29 01
www.mwzkz.pl

(Znak sprawy)

PROTOKÓŁ

z kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami

w dniu 27.05.2022 o godzinie: 9⁰⁰ w miejscowości Mława
działając na podstawie upoważnienia MWKZ nr: 484/2022, 485/2022
przeprowadzono kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami, podstawa prawna: art. 38 i 39 ustawy z dnia 23 lipca 2003
r., o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022 poz. 840),

w obiekcie zabytkowym: Budynek Zespołu Szkół w h. im. Obrońców Mławy
adres: ul. Włocławiecka 44A, dz. nr ewid. 855/2
gm. / pow.: Mława / mławski
właściciel: Powiat Mławski

kontrolujący:

1. Pan Robert Zabawański - przedstawiciel MWKZ
2. Pan Konrad Szczygłowski - przedstawiciel MWKZ
3.

kontrolowany:

1. Pani Yolanta Gołębkiewska - przedstawiciel Powiatu Mławskiego
2. Pani Beata Curyło - Samodzielna przedstawiciel Powiatu Mławskiego

W obecności:

1.
2.


I. W trakcie kontroli ustalono:


prace związane z budową instalacji
fotowoltaicznej na dachu budynku wykonano
zgodnie z decyzją MWKZ nr 208/DC/2022
z dnia 27 kwietnia 2021 r.

Ponadto stwierdzono wykonanie nowej
wycieczki przez w obrotach całej parteru
dachowej oraz kominach. Dodatkowo naprawiono
kominy przez uzupełnienie ubytków tynkarskich.
Przedstawiciele Powiatu Mławskiego
wyjaśnili, że nowa dodatkowa praca została
wykonana w ramach bieżącej konserwacji
a nie remontu, tak jak zostało zapisane
w części postępowania. Metanogazem
zupnionym, otoczone i zawieszane w powietrzu.

Ponadto przedstawiciele Powiatu Mławskiego
wyjaśnili, że dodatkowe prace nie miały
wpływu negatywnego na ukształt ukształtu
mławska. Wpływ do rejestru zabytków.
Przeobrażenie prace na przedstawiciele
Powiatu Mławskiego miały na celu
utrzymanie obiektu w najlepszym stanie
technicznym, jak również zapewnienie
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
dla osób znajdujących się na jego
terenie.

Podczas kontroli wykonano dokumentację
fotograficzną, która jest integralnym
elementem protokołu, kontroli.





Przedłożono:

Pełnomocnictwo do reprezentowania
Powiatu Mińskiego z dnia 23.05.2023

Uwagi:

Wyjaśnienia strony kontrolowanej:

Protokół zawiera 5 numerowanych stron + 2 załączników, wykonano w 2 egzemplarzach.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Kontrolujący:

1.

2.

3.

kontrolowany:

1.

2.

2.

w obecności:

1.

2.

Tożsamość osób ustalono na podstawie (podać rodzaj dokumentu ze zdjęciem na podstawie którego dokonano potwierdzenia tożsamości):

1. Pani Jolanta Czetwierzka - dowód osobisty
2. Pan Bogdan Curyło - Smolich - 71
3. Pan Robert Zaborowski - legitymacja służbowa
4. Pan Konrad Szarek - 11
5.